


DIAGRAMA DE PARETO

A lei de Pareto, também é conhecida pelo nome de princípio 80/20, propõe esta relação entre duas variáveis, como, por exemplo:

- 80% dos seus problemas poderiam ser resolvidos com 20% de esforço
- 80% dos resultados são produzidos por 20% dos esforços
- 80% dos lucros de uma empresa vêm de 20% dos seus produtos ou 20% dos seus clientes

Um exemplo...



Este é um exemplo simples do Diagrama de Pareto, cuja aplicabilidade não encontra limites.

De um modo geral, note que ele facilita o direcionamento de esforços, abrindo espaço para que seja possível alcançar ótimos resultados com poucas ações.



Timothy Ferriss

Estar ocupado é uma forma de preguiça – pensamento preguiçoso e ação indiscriminada. Estar assoberbado é normalmente tão improdutivo quanto ficar sem fazer nada, e muito menos agradável. Ser seletivo – fazer menos coisas – é o caminho da produtividade. Concentre-se no pouco que é importante e ignore o resto.

(The 4-hour Workweek)

É muito comum que poucos clientes ou produtos sejam responsáveis por grande parte do lucro de uma organização, enquanto gasta-se mais de 90% do tempo e recursos com atividades que não dão retorno algum.

E então, quais 20% de causas responsáveis por 80% dos resultados positivos da sua empresa? Ou, quais os 20% das causas responsáveis por 80% dos seus problemas e da sua infelicidade?

Pense nisso e concentre-se no que realmente importa.